





4 CHANNEL USB RECORDER / LOGGER



PCS10 / K8047



**USB driver installation
instructions**

Table of Contents


Part I	Deutsch	3
1	USB driver installation	3
	Abb. 1	4
	Abb.2	4
	Abb.3	5
	Abb.4	5
	Abb.5	5
	Abb.6	6



1 Deutsch

1.1 USB driver installation

Legen Sie die mitgelieferte PC-LAB2000 CD in den PC ein und starten Sie das Installationsverfahren um PC-LAB2000 auf der Festplatte zu installieren. Es könnte sein, dass Sie PC-LAB2000 schon mit einem unserer anderen Produkte verwenden (PCS100, PCS500, PCG10, usw.). Verwenden Sie Rev 1.30 oder höher.



1.1.1 Abb. 1



Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel um K8047/PCS10 mit dem USB-Schnittstellenanschluss zu verbinden. Klicken Sie auf die Fenstertaste "NEXT" um den H.I.D. USB-Treiber, wenn nötig, zu installieren. Überprüfen Sie ob die grüne LED (POWER) leuchtet

1.1.2 Abb.2




Klicken Sie wieder auf "NEXT"

1.1.3 Abb.3

Zeigen Sie die Stelle der Windows 98 SE CD oder der Windows 98 SE Treiberdateien (*.CAB) an

1.1.4 Abb.4

Legen Sie die originelle Windows 98 SE CD, wenn nötig, in den CD-ROM-Treiber ein

1.1.5 Abb.5

Zeigen Sie die genaue Stelle der Treiberdateien an, wenn dies nicht automatisch geschieht.

1.1.6 Abb.6



Die Installation des Treibers ist erfolgreich wenn das folgende Fenster gezeigt wird. Klicken Sie auf "Finish"

Velleman Instruments is a division of
Velleman Components NV.
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium

Internet site : <http://www.velleman.be>
E-mail : support@velleman.be